

Отчет об исполнении предписания на акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя №51

1. В здании на путях эвакуации установлено аварийное освещение.
 2. В здании обеспечен требуемый расход воды на нужды пожаротушения внутреннего противопожарного водопровода.
 3. В здании не допускается установка пожарного крана на высоте более 1,35 м над полом в помещении туристического зала.
 4. В здании обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности при выполнении шлейфов пожарной сигнализации с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности (шлейфы пожарной сигнализации выполнены без условия контроля их исправности по всей протяженности)
 5. В здании двери эвакуационных выходов из помещения столовой в лестничную клетку (вестибюль) и спортзал открываются по направлению выхода помещения столовой.
 6. В здании помещение столовой (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.2.) выгорожено противопожарной перегородкой 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 и противопожарной сертифицированной дверью с пределом огнестойкости, не ниже EI 30, т.к. части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности
 7. В здании для покрытия пола в спальнях не допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью чем КМ2(Г1, В2, Д2, Т2, РП)
 8. В здании лестницы расположенные в лестничных клетках (1-го и 2-го этажа) имеют ограждения с перилами высотой 1.2 м. (фактическая высота ограждения лестниц в лестничных клетках 0,9-1,04 м.)
 9. В здании лестница, ведущая в помещение столовой имеет ограждения высотой 1.2 м.
 10. В здании ширина эвакуационных выходов из помещений в свету составляет более 1, 2 м.:
- 1 этаж левое крыло** двери лестничной клетки и тамбура;
1 этаж правое крыло двери лестничной клетки и тамбура;
2 этаж левое крыло дверь лестничной клетки;
2 этаж правое крыло дверь лестничной клетки; эвакуационный выход около столовой, расположенный в лестничной клетке 1 этажа ведущий непосредственно наружу
11. В здании ширина эвакуационного выхода в свету составляет более 0.8 м. (выход, ведущий из подсобных помещений 2 этажа на лестничную клетку)
 12. Наружные лестницы и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м на эвакуационных выходах из помещения туристического зала и коридора 1 этажа имеют ограждения.

Все нарушения устранены.