

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр экологии, краеведения и туризма»

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

г. Зеленогорск – 2016г



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ МБУ ДО «ЦЭКиТ»

### 1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр экологии, краеведения и туризма»

1.2. Адрес объекта 663691, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Карьерная, д.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1175 кв. м, теплицы 844 кв.м, животноводство 560 кв.м.

модульное здание медицинского пункта 168,5 кв. м,

имеется земельный участок площадью 44140 кв. м

1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.7. Форма собственности муниципальная

1.8. Сфера деятельности образование

1.9. Виды услуг: 1. оказание услуг в сфере дополнительного образования детей  
2. оказание услуг по организации отдыха детей в каникулярное время  
3. платные образовательные услуги

1.10. Форма оказания услуг: на объекте.

1.11. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

1.12. Категории обслуживаемых детей-инвалидов: не обслуживаются

1.13. Плановая мощность: 700 обучающихся в год

1.14. Количество работников: 55, в том числе педагогических работников 24

1.15. Количество детей-инвалидов в учреждении нет

1.16. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида, нет

### 2. Оценка состояния доступности объекта для инвалидов

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы № 20, 18 остановка «Сады 1»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 метров

2.2.2. Время движения (пешком) 10 минут

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

2.2.5. Информация на пути следования к объекту, визуальная;

2.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть,

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

### 2.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	<i>ВНД</i>
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
7	с умственными нарушениями	<i>ВНД</i>

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "ВНД" (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>						Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)							нет
2.	Вход (выходы) в здание							нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации							нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)							нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения							нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)							нет

7.	Все зоны и участки <*>						нет
----	------------------------	--	--	--	--	--	-----

-----  
 <\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*> указывается худший из вариантов ответа.

## 2.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

территория, прилегающая к зданию недоступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи недоступны для всех категорий инвалидов. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

## 3. Оценка уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

3.1. Наличие при входе вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне *нет*

3.2. Наличие помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованного индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой: *отсутствует*

3.3. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая доступ сурдопереводчика и (или) тифлосурдопереводчика:

- необходимость предоставления услуги для глухих *есть*

- наличие сурдопереводчика, тифлопереводчика *отсутствует*

- при необходимости наличие договора с Красноярским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийской общество глухих» (диспетчерская служба- услуги сурдопереводчика): *есть*

3.4. Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих): *нет*

3.5. Количество работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами нет, в том числе педагогических работников нет.

3.6. Наличие ассистента-помощника для сопровождения инвалида при оказании услуг: наименование услуги нет

3.7. Наличие тьютора для сопровождения инвалида при оказании услуг: Наименование услуги нет

3.8. Количество педагогических работников, имеющих образование и(или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам *нет*

3.9. Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждении \_\_нет\_\_

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		<i>Установка рельефных и силовых указателей. Ограждение пешеходных дорожек. При наличии финансирования - 2018 год</i>	-	<i>Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения - 2018 год.</i>
2.	Вход (входы) в здание	-	<i>Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2018 год. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок выполнения - 2018 год.</i>	<i>Монтаж пандусов, установка плавных доводчиков. При наличии финансирования - 2018 год</i>	<i>Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения - 2017 год.</i>
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	<i>Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования - 2018 год. Оснащение стеклянных дверей яркой</i>	<i>Установка поручней на путях следования. При наличии финансирования - 2018 год</i>	-

			<p>маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. Срок выполнения - 2017 год.</p> <p>На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа.</p> <p>Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. При наличии финансирования - 2017 год.</p> <p>Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2017 год.</p>		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Просторные помещения с ровным полом	<p>Увеличении проемов дверных проходов. ликвидация порогов.</p> <p>При наличии финансирования - 2018 год.</p> <p>Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2017 год.</p>	<p>Установка поручней по периметру групповых помещений.</p> <p>Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов.</p> <p>При наличии финансирования - 2018 год.</p>	Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	<p>Увеличении проемов дверных проходов.</p> <p>При наличии финансирования - 2018 год.</p>	<p>Установка поручней по боковым сторонам помещения.</p> <p>Установка рельефных и</p>	-

			<i>Установка крючков для одежды, костюлей и др. принадлежностей. Срок выполнения - 2017 год.</i>	<i>цветовых опознавательных знаков. При наличии финансирования - 2017 год.</i>	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>Наличие телефонной точки на первой этаже в доступном месте.</i>	<i>Капитальный ремонт электропроводки При наличии финансирования 2018 год.</i>	<i>Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. При наличии финансирования - 2017 год.</i>	-
7.	Все зоны и участки				

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

#### 4.2. Рекомендации по повышению показателей качества предоставляемых услуг:

N п/п	Показатель	Рекомендации по повышению показателя		
		не требуется (достигнут/выполнен)	Индивидуальное решение (значение показателя, меры по его достижению или повышению)	Решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, примечания
1	2	3	4	5
1.	Наличие вывесок на входя для инвалидов по зрению		<i>Изготовление вывески (2017-2018 год)</i>	
2.	Помещение для массовых мероприятий			
3.	Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка			
4.	Инструктирование или обучение работников об условиях предоставления			

	услуг инвалидам			
5.	Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)		<i>Адаптировать сайт для слабовидящих – срок до декабря 2017 года</i>	
6.	Наличие ассистентов-помощников для оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении услуг	<i>Оказание услуги в дистанционном режиме через официальный сайт</i>	<i>Возложить ответственность на сотрудника охраны и специалиста, внесение изменений в должностные инструкции</i>	
7.	Наличие тьюторов для сопровождения инвалидов по зрению и опорно-двигательного аппарата			
8.	Наличие специалистов для обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам			
8.	<i>Охват детей-инвалидов от 5 до 18 лет дополнительным образованием</i>			
9.	<i>Охват детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием</i>			
10.	<i>Охват детей-инвалидов качественным общим образованием</i>			

4.3. Предложения комиссии по принятию управленческих решений по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности объекта и предоставляемых услуг в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

\_\_\_\_\_ требуется частичная или полная реконструкция объекта, очередность и виды работ



\_\_\_\_\_отражены в управленческих решениях.

4.4. Запланированные работы и сроки в рамках исполнения (программ, планов текущих или капитальных ремонтов, иных документов- перечислить)

\_\_\_\_\_изготовление ПСД на все виды ремонтных работ, при условии финансирования.

Приложения:

Акт обследования объекта от «20» июня № 1

План адаптации объекта и обеспечения услуг для инвалидов


Председатель комиссии  Бойцов Ю.А.

члены комиссии  Никитина И.В.

Беспалов В.А.

 Никифоров И.А.

представитель местной общественной  
организации «Всероссийская общественная  
организация инвалидов» г. Зеленогорска

 Зеленкин С.Н.

Акт обследования  
к Паспорту доступности  
МБУ ДО «ЦЭКиТ»  
от «20» июня № 1

**1. Общие сведения**

1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр экологии, краеведения и туризма»

1.2. Адрес объекта 663691, Красноярский край, г. Зеленогорск ул. Карьерная №1

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 (этажа) этажа, 1175 кв. м,

теплицы 844 кв. м, животноводство 560 кв.м. модульное здание медицинского пункта 168,5 кв.м  
наличие прилегающего земельного участка 44140 кв. м

1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_,  
капитального \_\_\_\_\_

**2. Результат обследования территории, прилегающей к зданию (участку)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию					
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет				
1.3	Лестница (наружная)	нет				
1.4	Пандус (наружный)	нет				
1.5	Автостоянка и парковка	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне					

Заключение о доступности территории (\*) ВНД

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*)

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**3. Результат обследования входа (входов) в здание**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов

		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет				
2.2	Пандус (наружный)	нет				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть				
2.4	Дверь (входная)	есть				
2.5	Тамбур	есть				
	ОБЩИЕ требования к зоне					

Заключение о доступности входа (входов) в здание (\*)      ВНД

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*\*)      ремонт капитальный

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

#### 4. Результат обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				
3.5	Двери	есть				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				
	ОБЩИЕ требования к зоне					

Заключение о доступности пути (путей) в здание (\*)      ДУ

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*\*)      ремонт капитальный

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### 5. Результат обследования зоны целевого назначения здания

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть				
4.2	Помещения для приема пищи	есть				
4.3	Медкабинет	есть				
4.4	Актный зал	есть				
4.5	иные помещения	есть				
4.6.						
	ОБЩИЕ требования к зоне					

Заключение о доступности зоны целевого назначения здания (\*) ДУ

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*)ремонт капитальный

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### 6. Результат обследования санитарно-гигиенических помещений

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть				
5.2	Душевая комната	есть				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть				
	ОБЩИЕ требования к зоне					

Заключение о доступности санитарно-гигиенических помещений ДУ

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*)капитальный ремонт

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### 7. Результат обследования системы информации на объекте

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента  есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть				
	на входе в здание	есть				
	в здании на маршруте передвижения	есть				
	при оказании услуги	есть				
	в том числе УМК					
6.2	Акустические средства	есть				
	при входе в здание	нет				
	в здании на маршруте передвижения	нет				
	при оказании услуги (в том числе при проведении массовых мероприятий)	есть				
6.3	Тактильные средства	нет				
	на входе в здание	нет				
	в здании на маршруте передвижения	нет				
	при оказании услуги (в том числе УМК)					
	ОБЩИЕ требования к зоне					

Заключение о доступности системы информации на объекте ДУ

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
Рекомендации по адаптации (\*\*)-индивидуальное решение с ТСП

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Председатель комиссии

Бойцов Ю.А.

члены комиссии

Никитина И.В.

Беспалов В.А.

Никифоров И.А.

представитель местной общественной организации «Всероссийская общественная организация инвалидов» г. Зеленогорска

Зеленский С.Н.

Приложение  
к акту обследования

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Вход на территорию и пути движения</b>						
	Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	см	≤2,5	15			
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	см	≥5	15			
	Защитные ограждения на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах		наличие	нет			
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа		наличие	нет			
	Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках		наличие	нет			
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	≥120	150	К		
	Знак доступности учреждения		наличие		СОК		
	<b>Автостоянка посетителей</b>						
	Расстояние до входа в здание	м	≤50	20	ОК		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	≥5 (не менее 1 места)	0	ОК		
	Размер места со специальным знаком	см	350x500	0	К		
	<b>Путь к главному</b>						

<b>(специализированному) входу в здание</b>						
- ширина полосы движения:	см	≥180	250		ОК	
-указатели направления движения		наличие	нет		ГОК	
- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	нет		С	
-места отдыха: через 200 м		наличие	нет		О	
<b>Открытая лестница:</b>			нет			
-высота подъема	м					
-поручни на высоте	см	90			О	
-рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80			С	
<b>Пандус *</b>	%	≤10	нет		ОК	
-высота подъема						
-уклон	Н/Л	от 1/20 до 1/12			ОК	
<b>Поручни с двух сторон</b>						
-на высоте	см	70			К	
-на высоте	см	90			О	
<b>Бордюрный пандус</b>			нет			
- максимальная длина	см	≤200				
- ширина	см	≥100				
- тактильными указателями, выполняющими предупредительную функцию		наличие	нет			

\*Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Крыльцо / входная площадка</b>						
	Высота площадки	см	-				
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	≥140x200 или 150x185	230 x480	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более *5см		наличие	нет	СОК		
	Нескользящее покрытие		наличие	нет	СОК		
	Навес		наличие	нет	ОК		
	Водоствод		наличие	нет	ОК		
	<b>Лестница наружная</b>		наличие	нет			
	Нескользящее покрытие		наличие	нет	ГСО		

	Разворотные площадки:			нет	К		
	-внизу	см	≥150x150	нет			
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	≥150x150	нет			
	Поручни с двух сторон:		наличие	нет	ОК		
	- на высоте	см	70	нет	К		
	- на высоте	см	90	нет	О		
	-горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	см	≥30		ОК		
	Несколько покрытие		наличие	нет	ОК		
	Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н)		наличие	нет	ОК		
	<b>Тамбур I</b>						
	Габариты: глубина X ширина	см	≥180x135 или 150x200	115 x 480	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)				К		
	- ширина проема в свету	см	≥120	80	К		
	-высота порога наружного, внутреннего	см	≤1,3	4	К		
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание		наличие	нет	С		
	<b>Тамбур II</b>			нет			
	Габариты: глубина X ширина	см	≥180x135 или 150x200		К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)				К		
	- ширина проема в свету	см	≥120		К		
	-высота порога наружного, внутреннего	см	≤1,3		К		
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание		наличие	нет	С		

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Коридор</b>						
	Ширина коридора или перехода в другое здание	см	≥200	180	К		
	Разворотные площадки	см	150x150	570 x400	К		
	<b>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>		наличие	1 место	ГСОК		
	-для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед	≥1 на этаж	нет	О		
	-для колясочников: глубина 150 см,	ед	≥1 на	нет	К		



	ширина 90см		<b>этаж</b>			
	Выступы в зоне движения	см	≤ 10	30	С	
	<b>Лестница №1</b> (в зону оказания услуги)		<b>нет</b>	есть		
	Высота подъема	м	-	2		
	Уклон марша	H/L	≤1/2	3/1	О	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60	нет	С	
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		<b>наличие</b>	нет	С	
	Поручни с двух сторон:		<b>наличие</b>	нет	СО	
	- на высоте	см	90		СО	
	-горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	см	30		СО	
	<b>Лестница №</b> (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)			№2и3		
	<b>Лифт пассажирский</b> к зоне оказания услуги		<b>наличие</b>	нет		
	Кабина:					
	- габариты (глубина X ширина)	см	≥150x110		К	
	- ширина дверного проема	см	≥80*		К	
	- поручни		<b>наличие</b>	нет	О	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		<b>наличие</b>	нет	С	
	Знак доступности		<b>наличие</b>	нет	СК	
	<b>Пандус внутренний к лестнице № **</b>		<b>наличие</b>	нет		
	Ширина марша	см	100		К	
	Уклон	H/L	≤1/8		К	
	Разворотные площадки вниз, вверх.	см	≥150x150		К	
	Поручни с двух сторон:		<b>наличие</b>		ОК	
	- на высоте	см	70		К	
	-на высоте	см	90		О	
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	см	30		СК	
	<b>Пандус переносной</b>		<b>наличие</b>	нет	К	
	<b>Подъемник для инвалидов</b>		<b>наличие</b>	нет		
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)		<b>наличие</b>	нет	ОК	

\*Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 900 мм.

\*\* При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. Пандусы длиной более 60,0 м или при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемниками, эскалаторами. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс и, удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН *	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8

	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>	ед.				
	Высота рабочей поверхности	см	80-110		К	
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150		К	
	<i>Вкладка при необходимости отписания нескольких окон/прилавков</i>					
	<b>Обслуживание в кабинете №</b>	ед.				
	Ширина проема двери в свету:	см	≥90		ОК	
	Габариты зоны сидения - глубина	см	≥120		О	
	Зона для кресла-коляски	см	≥150x150		К	
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90		ОК	
	<i>Вкладка при необходимости отписания нескольких кабинетов</i>					
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №</b>	ед.				
	Ширина полосы движения	см	≥120		ОК	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110		К	
	<i>Вкладка при необходимости отписания нескольких маршрутов</i>					
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>	ед.				
	Ширина x глубина	см	≥160x180		К	
	Место для сидения		наличие		О	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		О	
	<i>Вкладка при необходимости отписания нескольких кабин</i>					
	<b>Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)</b>	ед.			ОК	
	Доля мест для колясочников	%	≥2		К	
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	≥120		К	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	≥1		Г	
	<i>Вкладка при необходимости отписания нескольких залов</i>					

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Санузел</b>		<b>наличие</b>	есть			
	Знак доступности помещения		<b>наличие</b>	недоступно	ОК		
	Ширина дверного проема		<b>≥90</b>	70			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30	нет	С		
	Количество кабин	ед	<b>≥1</b>	3	ОК		
	- ширина дверного проема	см	<b>≥90</b>	85	К		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	<b>≥180x165</b>	85x110	К		
	-опорные поручни		<b>наличие</b>	нет	ОК		
	-зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	см	<b>≥80x120</b>	нет	К		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		<b>наличие</b>	нет	О		
	Знак доступности кабины		<b>наличие</b>	нет	ОК		
	Раковина с опорным поручнем		<b>наличие</b>	нет	ОК		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	<b>≥130x85</b>	-	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	<b>85</b>	-	ОК		
	- высота сиденья унитаза	см	<b>44-46</b>	40			
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	<b>30</b>	нет	С		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>						

**6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>		<b>наличие</b>	нет	С		
	<b>Надписи:</b>		<b>наличие</b>	нет	ГС		
	Размещение на высоте	см	$\geq 150$ и $\leq 450$		ГСК		
	Высота прописных букв	см	$\geq 7,5$		С		
	Освещенность		<b>наличие</b>		С		
	<b>Указатели, пиктограммы</b>		<b>наличие</b>	нет	С		
	Размещение на высоте	см	$\leq 200$				
	Высота прописных букв	см	$\geq 7,5$				
	Освещенность		<b>наличие</b>		С		
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>		<b>наличие</b>	нет	С		
	-высота размещения	см	60-110		С		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		<b>наличие</b>		С		
	-на кнопках управления лифта		<b>наличие</b>		С		
	-на поручнях лестниц		<b>наличие</b>		С		
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений		<b>наличие</b>				
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	шт.	<b>наличие</b>		Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	<b>наличие</b>	нет	ГС		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	шт.	<b>наличие</b>	нет	К		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	<b>наличие</b>	нет	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *						
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	<b>наличие</b>	Нет			
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	<b>наличие</b>	Нет	ГСОК		

Приложение № 2  
к Паспорту доступности  
МБУ ДО «ЦЭКиТ»

**План адаптации МБУ ДО «ЦЭКиТ»\_ и обеспечения доступности услуг для инвалидов**

N п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <***>	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Сроки
	Содержание работ <*>	Вид работ <***>		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>ПСД отсутствует</i>			

<\*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением Паспорта ОСИ.

<\*\*\*> Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).